

ENGLISH

Usage


- Remove the protective cap
- Power on or off with the "ON/OFF" button
- Insert the pH meter in the liquid
- Let the pH measurement stabilize completely
- Do not pass the MAX immersion line
- Replace batteries when battery indicator is low (4x LR44)

Calibration

- Prepare fresh pH buffer 7.00
- Insert the pH meter in the pH Buffer
- Press and hold "MODE/CAL" button for 6 seconds
- The pH meter automatically recognizes the pH 7.00
- The screen will flash 3 times
- The meter is now calibrated

Maintenance

- Always put the protective cap back on
- Rinse with clean water if contaminated
- Calibrate regularly for the most accurate pH reading.



Model GT-500PH

PH 0.00 – 14.00

C° 00.0 – 50.0

DEUTSCH

Verwendung

- Entfernen Sie die Schutzkappe
- Mit der „ON/OFF“-Taste ein- oder ausschalten
- Tauchen Sie das pH-Meter in die Flüssigkeit ein
- Lassen Sie die pH-Messung vollständig stabilisieren
- Überschreiten Sie nicht die MAX-Eintauchlinie
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Batterieanzeige niedrig ist (4x LR44)

Kalibrierung

- Bereiten Sie frische Puffer mit einem pH-Wert 7,00 vor
- Führen Sie das pH-Meter in den pH-Puffer ein
- Halten Sie die Taste „MODE/CAL“ 6 Sekunden lang gedrückt
- Das pH-Meter erkennt automatisch den pH-Wert 7,00
- Der Bildschirm blinkt dreimal
- Das Messgerät ist jetzt kalibriert

Wartung

- Setzen Sie immer die Schutzkappe wieder auf
- Bei Verschmutzung mit klarem Wasser abspülen
- Regelmäßig kalibrieren, um den genauesten pH-Wert zu erhalten.

FRANÇAIS

Usage

- Retirez le capuchon de protection
- Allumer ou éteindre le bouton "ON/OFF"
- Insérez le pH-mètre dans le liquide
- Laissez la mesure du pH se stabiliser complètement
- Ne dépassez pas la ligne d'immersion MAX
- Remplacez les piles lorsque l'indicateur de pile est faible (4 x LR44)

Étalonnage

- Préparer une solution pH frais 7,00
- Insérez le pH-mètre dans la solution pH
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "MODE/CAL" pendant 6 secondes
- Le pH-mètre reconnaît automatiquement le pH 7,00
- L'écran clignotera 3 fois
- Le testeur est maintenant calibré

Entretien

- Remettez toujours le capuchon de protection
- Rincer à l'eau claire si contaminé
- Étalonnez régulièrement pour obtenir la lecture de pH la plus précise.

Made in PRC



www.meytec.eu



ESPAÑOL

Uso

- Retire la tapa protectora
- Encender o apagar con el botón "ON/OFF"
- Inserte el medidor de pH en el líquido
- Deje que la medición del pH se estabilice por completo
- No pase la línea de inmersión MAX
- Reemplace las baterías cuando el indicador de batería esté bajo (4x LR44)

Calibración

- Prepare tampón de pH fresco 7.00
- Inserte el medidor de pH en el tampón de pH
- Mantenga presionado el botón "MODE/CAL" durante 6 segundos
- El medidor de pH reconoce automáticamente el pH 7.00
- La pantalla parpadeará 3 veces
- El medidor ahora está calibrado

Mantenimiento

- Vuelva a colocar siempre la tapa protectora
- Enjuague con agua limpia si está contaminado
- Calibre periódicamente para obtener la lectura de pH más precisa.

ITALIANO

Usage

- Rimuovere il cappuccio protettivo
- Accendere o spegnere con il pulsante "ON/OFF"
- Inserire il pHmetro nel liquido
- Lasciare che la misura di pH si stabilizzi completamente
- Non superare la linea di immersione MAX
- Sostituire le batterie quando l'indicatore della batteria è scarica (4x LR44)

Calibrazione

- Preparare tampone pH fresco 7.00
- Inserire il pHmetro nel tampone pH
- Tenere premuto il pulsante "MODE/CAL" per 6 secondi
- Il pHmetro riconosce automaticamente il pH 7,00
- Lo schermo lampeggerà 3 volte
- Il misuratore è ora calibrato

Manutenzione

- Rimettere sempre il cappuccio protettivo
- Risciacquare con acqua pulita se contaminato
- Calibrare regolarmente per la lettura del pH più accurata.

NEDERLANDS

Gebruik

- Verwijder de beschermkap
- In- of uitschakelen met de knop "AAN/UIT"
- Steek de pH-meter in de vloeistof
- Laat de pH-meting volledig stabiliseren
- Passeer de MAX-onderdompelingslijn niet
- Vervang batterijen wanneer de batterij-indicator bijna leeg is (4x LR44)

Kalibratie

- Bereid verse pH-buffer 7,00
- Plaats de pH-meter in de pH-buffer
- Houd de knop "MODE/CAL" 6 seconden ingedrukt
- De pH-meter herkent automatisch de pH 7,00
- Het scherm knippert 3 keer
- De meter is nu gekalibreerd

Onderhoud

- Doe de beschermkap er altijd weer op
- Afspoelen met schoon water als het verontreinigd is
- Kalibreer regelmatig voor de meest accurate pH meting

ČEŠTINA

Používání

- Sejměte ochranný kryt
- Zapnutí nebo vypnutí pomocí tlačítka "ON/OFF"
- Vložte pH metr do kapaliny
- Nechte měření pH zcela stabilizovat
- Neprojíždějte ponornou čarou MAX
- Vyměňte baterie při nízkém stavu baterie (4x LR44)

Kalibrace

- Připravte čerstvý pH pufr 7.00
- Vložte pH metr do pH pufru
- Stiskněte a podržte tlačítko "MODE/CAL" po dobu 6 sekund
- pH metr automaticky rozpozná pH 7,00
- Obrazovka bude blikat 3krát
- Měřič je nyní kalibrován

Údržba

- Vždy nasadte ochranný kryt zpět
- Pokud je kontaminován, opláchněte čistou vodou
- Pravidelně kalibrujte pro co nejpřesnější měření pH.

Made in PRC



www.meytec.eu



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !